

11020050

Cod. 23.9142.99



Sonda Pt 100 per la misurazione della temperatura del prodotto. La sonda può essere posizionata direttamente nel pannello posteriore dello strumento. - Campo di temperatura 0 ° C a 120 ° C
- Temperatura visualizzata sul display LCD Per PT 3100D e PT6100D

Descrizione

Sonda Pt 100 per la misurazione della temperatura del prodotto. La sonda può essere posizionata direttamente nel pannello posteriore dello strumento.

- Campo di temperatura 0 ° C a 120 ° C
- Temperatura visualizzata sul display LCD

Per PT 3100D e PT6100D

Dati Tecnici