

# INDICATORI CHIMICI

Cod. 10.4430.50

CROSS-CHECKS L indicatore multiparametrico per il monitoraggio a vapore confezione 250 pezzi



## Descrizione

Cross -Checks L

Indicatore multiparametrico di sterilizzazione per controllare processi di sterilizzazione a vapore da 121 a 134°C. Quando i parametri di sterilizzazione (tempo-temperatura) vengono raggiunti, la banda di verifica sulla striscia vira da bianco a nero.

Dati caratteristici :

9.5 minuti a 121°C

3.5 minuti a 132°C

3 minuti a 134°C

Eccellente stabilità dell'indicatore prima e dopo la sterilizzazione

Classificazione : ISO 11140-1 classe 4

Confezione : 1 busta da 250 strisce

## Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)

21x233